


定期メンテナンス (オプション契約)



メンテナンス前

設置3ヶ月後の
グリストラップ



メンテナンス後

槽内全体を
磨きあげます。



メンテナンス終了

設置後の状態にリセットします。



メンテナンスではイオンマックス3000の保守点検及び整備を行います。

グリストラップ内の魚貝類の骨や殻、爪楊枝などの串物等の固形物を特殊な網で取り除きます。

清掃作業はゴミ受けバスケット、仕切り板、排水トラップ、蓋等をきれいに磨き上げます。

メンテナンスはオプション契約となり、グリストラップの規格及び店舗の状況によって月1回、3ヶ月1回、6ヶ月1回とお選びいただけます。

メンテナンス料金

1回¥10,500～¥12,600 (税込)


メンテナンス実施報告書

報告書でグリストラップの状態管理を行っています。

メンテナンス実施状況報告書

実施店舗名 :
所在地 :
連絡先 :
装置設置日 : 平成15年10月18日

実施日: 平成18年6月7日	営業担当: 小林	作業担当: 山下
前回の比較:	<input checked="" type="checkbox"/> 前回と変わりありません <input type="checkbox"/> 前回より状態が良いです <input type="checkbox"/> 前回より状態が悪いです	
水質、油分:	<input checked="" type="checkbox"/> 油分は無く水質良好 <input type="checkbox"/> 分解途中の油分が多少残っています <input type="checkbox"/> 油分が多く残っており分解していません、改善が必要	
配管詰まり:	<input checked="" type="checkbox"/> 排水の流れは良く詰まりはありません <input type="checkbox"/> サイホン現象あり <input type="checkbox"/> 詰まり気味で排水の流れが悪い	
臭気:	<input checked="" type="checkbox"/> 臭いはありません <input type="checkbox"/> 蓋を開けると少し臭いがあります <input type="checkbox"/> 臭気が出ており、改善が必要	
残渣物:	<input type="checkbox"/> ほとんどありません <input checked="" type="checkbox"/> 少量の残渣物があります <input type="checkbox"/> バスケットから溢れた残渣物が多くあります	
バスケット:	<input checked="" type="checkbox"/> しっかりと管理されています <input type="checkbox"/> 多少残っているだけです <input type="checkbox"/> 管理されていません。管理して頂くと油分の分解能力が良くなります	
装置不備:	<input checked="" type="checkbox"/> 装置は正常に稼働しています <input type="checkbox"/> 装置の配管が抜けていた <input type="checkbox"/> 装置の電源が抜かれていました <input type="checkbox"/> 分解機能が低下している	
総合評価:	<input checked="" type="checkbox"/> 良い状態 <input type="checkbox"/> バスケット管理で状態が改善できる <input type="checkbox"/> 状態が悪く装置の改善が必要	



※メンテナンス契約店はユーザーログイン画面からいつでもログインしてご覧いただけます。